

労働災害防止並びに環境整備規定

平成 7年 4月 1日

平成19年 5月 1日

(株)江合リサイクルプラント

【車両系建設機械関係】

作業動作	危険区分	詳細	安全作業方法
乗車・下車	転落	* 踏み場で足をすべらせる * 降りる際につまずく	* 手摺を利用、急がず着実な動作 * 足元の安定度、滑り等を確認
走行(前後)	轢く・追突	* 人を轢く * 物にぶつかる	* 移動前の前後確認 * 死角は旋回して確認
	横転・墜落	* 傾斜段差部で横転 * 高所部でバランスを崩し墜落	* 段差・旧社に平行にならない * 路肩に偏らない
旋回	巻き込み・衝突	* 人にぶつかる * 物にぶつかる	* 急旋回をしない、旋回方向の確認 * アームを縮めて旋回半径を小さく

【破碎プラント関係】

作業動作	危険区分	詳細	安全作業方法
点検・操作	転落	* 足を踏み外す	* 急がず着実な行動 * 安全帯の使用 * 足元の安定度、滑り等を確認
	ぶつけ	* 頭部を機械にぶつける	* ヘルメットを着用し頭上確認して動く
	巻き込まれ	* コンベアの巻き込まれ * クラッシャーの巻き込まれ	* だぶつきの大きい服装をしない * 回転部が作動中は近づかない * 安全帯の使用
	はさまれ	* 振動ふるいにはさまれ	* 作業中は一切触れない

【鉄筋切断】

作業動作	危険区分	詳細	安全作業方法
PC鋼線束ね	戻り殴打	* 束ね用針金が切れて束ねが ピアノ線がはじけ戻りぶつかる	* 決められた針金と本数を使用する * 繫いだ針金は使用しない * 結束部は確実にする * 危険状態の箇所は事前に除く
	鉄筋刺し	* 飛び出した細い鉄筋が刺さる	* 必要以上に顔を近づけない * オペは危険区域に人がいないことを 確認の上切断する
	切断破片 飛び当る	* バックホウで切断の際、短い 鉄筋が周辺に高速で飛び散る	* 補助者はバックホウの作業半径から 5m以上破なれる * 且つ切断機の正面に位置する